



Loranzè, li 16/07/2024

**Spett.le Comune di LOCANA**

Via Roma, 5

10080 Locana (TO)

c.a. SINDACO

c.a. Resp. Ufficio TECNICO

[ufficiotecnico@comune.locana.to.it](mailto:ufficiotecnico@comune.locana.to.it)

**OGGETTO: VERBALE DI SOPRALLUOGO – SCOGLIERA SUL TORRENTE ORCO IN  
LOC. CUSSALMA IN SEGUITO ALL'EVENTO DEL 29 GIUGNO 2024**

Nella mattinata di oggi (martedì 16 luglio) lo scrivente, su richiesta dell'Ufficio Tecnico del Comune di Locana si è recato in situ per visionare lo stato dei luoghi in seguito alle forti piogge del 29 giugno, successivamente ai sopralluoghi già effettuati dagli uffici tecnici Comunali e Regionali.

Si è potuto constatare come nel T. Orco sia in corso un marcato processo di erosione del fondo alveo proprio in sponda sinistra in fregio alla scogliera. I livelli adesso in alveo consentono di notare come il processo erosivo sia ancora più marcato rispetto all'evento dell'ottobre 2020.

Si riscontra l'asportazione di buona parte della sottomurazione e la necessità della sistemazione definitiva con opere trasversali e/o pennelli (repellenti).

Nell'immediato si consiglia di tombare la parte in oggetto svuotata dalla corrente con materiale presente in alveo di pezzatura grossolana e la movimentazione del cumulo in centro alveo a protezione della sponda sinistra e per incanalare quanto più possibile il t. Orco nell'alveo centrale.

Si allega di seguito documentazione fotografica.



Il Tecnico

Dott. Ing. Gianluca NOASCONO



Foto 1 – Particolare della sottomurazione danneggiata



Foto 2 – Vista generale della sottomurazione